

Réinitialiser et configurer le KDC 200 sous Windows

Situation initiale

Le KDC200 ne fonctionne plus comme prévu. La connexion ne s'établit que de manière sporadique ou les codes-barres scannés ne sont plus transférés.


Solution

Réinitialiser le scanner aux paramètres d'usine et le reconfigurer.

1. Fermez complètement DeDeSales et désactivez le Bluetooth sur le PC

1.1 Pour désactiver le Bluetooth, appuyez sur la touche Windows + A et cliquez sur l'icône Bluetooth.

1. Scannez successivement les codes-barres suivants. Faites attention au scanner et ne scannez le code-barres suivant que lorsque la LED de statut verte s'éteint.



Save if Not Sent



82004

Enable Auto Power On



66001

Enable Auto Power Off



64001

1. Réactivez le Bluetooth en appuyant sur la touche Windows + A et en cliquant sur l'icône Bluetooth, puis démarrez DeDeSales.
2. Le scanner fonctionne maintenant à nouveau comme d'habitude.

Revision #2

Created 2026-09-01 15:29:49 UTC by N8N Wiki FR

Updated 2026-09-01 15:29:51 UTC by N8N Wiki FR